

2025年2月5日  
カシュー株式会社

各位

## 本社工場におけるボヤについてお詫びとご報告（第2版）

平素より弊社に対して、多大なるご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
当該事故により近隣住民の皆様、関係ご当局の皆様、お客様をはじめとする多くの方々にご心配、ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。2月5日現在で判明している内容は、下記の通りです。

### 記

#### 1. 出火場所

大宮工場内 樹脂工場棟排ガス処理設備

#### 2. 事故原因

昨日2月4日、消防署による立ち入り検証が行われました。詳細は調査中ですが、弊社においても社内に対策本部を設置し、事故原因の究明と対策を進めております。詳細について判明次第、速やかに公表いたします。

#### 3. 今後について

出火のあった当該設備について、現在のところ稼働予定は立っておりません。生産の再開予定については関係当局の許可を得次第、公表いたします。

以上